1. Allgemeine Objektarten

Objektart, OS: Höhenpunkt, OK Gleis 3005

Beschreibung:

Genauigkeit: OGL2, OGH3

Art der Erfassung: Punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Höhenpunkt, OK Gleis	P	p	3005
Punkthöhe, OK Gleis	P	t	0030
Punktnummer, OK Gleis	P	t	0031

Bemerkungen:

Objektart, OS: Höhenpunkt, Schienenverkehrsanlagen 3099

Beschreibung: Der „Höhenpunkt, Schienenverkehrsanlagen“ ist an jeder höhenrelevanten Stelle aufzunehmen.

Genauigkeit: OGL2, OGH2

Art der Erfassung: Punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Höhenpunkt, Schienenverkehrsanlagen	P	p	3099
Punkthöhe, Schienenverkehrsanlagen	P	t	2998
Punktnummer, Schienenverkehrsanlagen	P	t	2999

Bemerkungen:

2. Gleis

Objektart, OS: Gleis 3100

Beschreibung: beschreibt die Schienenführung einschließlich Weichen

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung: Linienförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Gleis, allgemein	PA	l	0100
Gleis, Normalspur	PA	l	0101
Gleis, Schmalspur	PA	l	0102
Gleis, Straßenbahn	PA	l	0103
Gleis, Name / Bezeichnung	O	t	0104

Bemerkungen: Beispiel Gleis, Name / Bezeichnung: WLE

Objektart, OS: Weichensteller 3105

Beschreibung: dient zum manuellen Stellen der Weiche

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Weichensteller	P	p	0105
freier Text, Schienenverkehrsanlagen	O	t	0041

Bemerkungen: Aufzumessen ist das Zentrum des Fußpunktes

Objektart, OS: Prellbock 3110

Beschreibung: Gleisabschluss

Genauigkeit: OGL1

Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Prellbock	P	p	0110
Prellbock, Typ*	P	t	0111
freier Text, Schienenverkehrsanlagen	O	t	0041

Bemerkungen: Aufzumessen ist das Zentrum des Fußpunktes

* beleuchtet
unbeleuchtet

Die Leuchte ist als punktförmiges Objekt nach der entsprechenden Objektart der Folie 853 Elektrische Anlagen aufzunehmen.

3. Signal, Blinklicht, Warnkreuz

Objektart, OS: Signal 3200

Beschreibung: jede Art von Signalen; auch Vorsignale

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Signal	P	p	0200
Signal, Bezeichnung	O	t	0201

Bemerkungen: Aufzumessen ist das Zentrum des Fußpunktes

Beispiel Signal, Bezeichnung:

Objektart, OS: Blinklicht 3205

Beschreibung: jede Art von Blinklichtern

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Blinklicht	P	p	0205
Blinklicht, Bezeichnung	O	t	0206

Bemerkungen: Aufzumessen ist das Zentrum des Fußpunktes

Beispiel Blinklicht, Bezeichnung:

Objektart, OS: Warnkreuz (Andreaskreuz) 3210

Beschreibung:

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	*OE*	*AE*	*OTS*
Warnkreuz (Andreaskreuz)	P	p	0210

Bemerkungen: Aufzumessen ist das Zentrum des Fußpunktes

4. Oberleitung

Objektart, OS: Oberleitungsmast 3300

Beschreibung:

Genauigkeit: OGL2

Art der Erfassung: punktförmig

Objektteilart	***OE***	***AE***	***OTS***
Oberleitungsmast	P	p	0305
Oberleitungsmast, Bezeichnung	O	t	0306

Bemerkungen: Aufzumessen ist das Zentrum des Fußpunktes